

## Инструкция к цифровому влагомеру ANYSMART MD 812

Прибор предназначен для измерения влаги у дерева, бумаги, бамбука и т.д.  
Диапазон измерения 5%-40%

Погрешность - 20%~39% -  $\pm 1\%$

Питание - одна батарейка 9V

Габариты - 129x163x32 мм

Инструкция к применению:

1. Снимите крышку с устройства, нажав на неё пальцем.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить счетчик, а затем вставьте штыри в объект примерно на 5 мм. Он будет отображать содержащуюся влагу объекта на жидкокристаллическом дисплее.
3. Нажмите кнопку "H" что бы зафиксировать замер. Нажмите на кнопку "H" повторно, что бы отменить функцию фиксирования.
4. По окончании измерений, отключите устройство, нажав на кнопку питания, и закройте штыри крышкой.